




MEDIDAS DE PRECAUCIÓN POR TRANSMISIÓN AÉREA



TODOS DEBEN:



Limpiarse las manos, incluso antes de entrar y al salir de la habitación.



Ponerse un respirador N-95 o de mayor grado, al que se le hizo prueba de ajuste, antes de entrar a la habitación.

Quitarse el respirador después de salir de la habitación y cerrar la puerta.



La puerta a la habitación debe quedar cerrada.



**U.S. Department of
Health and Human Services**
Centers for Disease
Control and Prevention